

Innertkirchen, 6. April 2018

Kraftwerke Oberhasli AG
Grimselstrasse 19
3862 Innertkirchen
Telefon +41 33 982 20 11
Telefax +41 33 982 20 05
www.grimselstrom.ch

Medienmitteilung

Gutes Produktionsjahr 2017

Die KWO kann auf ein gutes Produktionsjahr 2017 zurückblicken. Dank den Kraftwerksanlagen der KWO und der damit flexiblen Produktion sowie der guten geografischen Lage, leistet die KWO mit ihren Systemdienstleistungen einen aktiven Beitrag zur Netzstabilität.

Jahresproduktion 2017

Mit 2225 GWh wurde die zwölftebeste Jahresproduktion in der Geschichte der KWO erzielt. Der entsprechende Vorjahreswert wurde damit um 5.4 % übertroffen. Einem noch besseren Ergebnis waren die tiefen Füllstände der Stauanlagen anfangs 2017 und der Ausfall der Maschine 3 im Kraftwerk Grimsel 2 hinderlich.

Zuflüsse und Füllstände der Stauanlagen

Der schöne und warme Frühling brachte eine frühe Schneeschmelze. Durch das warme Sommerwetter wurden zudem die Gletscherabflüsse begünstigt. Diese Faktoren vermochten das Niederschlagsmanko vom Winter etwas auszugleichen.

Systemdienstleistungen und Redispatchabrufe

Die Aktionäre beteiligten sich aktiv am Systemdienstleistungs-Markt für Regelenergie. Die KWO erbrachte die vereinbarten Systemdienstleistungen (SDL) mit hoher Verlässlichkeit. Neben der Regelenergie (Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung) werden bei der KWO zusätzlich die Systemdienstleistungen "Spannungshaltung" sowie "Schwarzstart- und Inselbetriebsfähigkeit" erbracht. Systemdienstleistungen sind für den Erhalt der Netzstabilität und für eine verlässliche Energieversorgung unerlässlich. So wird etwa während den Wintermonaten das Netz durch kurzfristig eingespeisten Strom aus KWO-Anlagen gestützt. Das Gegenteil geschieht im Sommer; die Anlagen der KWO werden vom Netz genommen, sobald sich genug Strom im Netz befindet.

Die KWO war bei mehreren Redispatchabrufen (Notmassnahmen zur Netzstützung) der Swissgrid involviert. Dies ist vor allem auf die Flexibilität der KWO-Anlagen und auf die geografische Lage zurückzuführen. Diese Massnahmen sind sowohl für den Maschineneinsatz als auch für die Bewirtschaftung der Seen herausfordernd. Sie tragen jedoch wesentlich zur Netzstabilität und Verlässlichkeit bei.

Weitere Auskünfte

Daniel Fischlin, CEO
Telefon direkt: 033 982 20 50
mobile: 079 808 47 69
daniel.fischlin@kwo.ch